


Пантера



Auf. D

Прототип Panther V1, 1942 г.



Командирский танк
Pz. Bef. Wg. Panther
Ausf. D, штаб 39-го
танкового полка, опе-
рация «Цитадель»,
июль 1943 г.

Panther Ausf. D из 51-го танкового батальона,
операция «Цитадель», июль 1943 г.



Panther Ausf. D из
52-го танкового ба-
тальона, операция
«Цитадель», июль
1943 г.



Panther Ausf. D из 52-го танкового батальона,
операция «Цитадель», июль 1943 г.



Panther Ausf. D из
52-го танкового
батальона, опера-
ция «Цитадель»,
июль 1943 г.



Panther Ausf. D из тан-
кового полка дивизии
«Гроссдойчланд», Кара-
чев, август 1943 г.



«Пантера»

Auf. D





Шасси испытательной серии (Fgst.Nr. V1 было собрано на фирме MAN в сентябре 1942 г.) без башни и с опорными катками, имеющими по 18 крепежных болтов – отличие, уникальное для двух опытных машин Fgst.Nr. V1 и Fgst.Nr. V2.

Введение

Шок, вызванный близким знакомством немцев летом 1941 г. с танками Т-34 и КВ, заставил командование вермахта форсировать разработку новых танков, сопоставимых по своим боевым качествам с советскими машинами. В качестве аналога Т-34 проектировались средние танки массой порядка 30 т. Один из проектов представлял собой фактически копию Т-34, но выбран был конкурирующий проект, который и стал непосредственным предшественником танка Pz.Kpfw. V «Пантера». На Западе «Пантеру» считают лучшим средним танком второй мировой войны. Весьма спорное мнение. Во-первых, если исходить из боевой массы машины, то «Пантера» танк скорее тяжелый, чем средний, то есть является аналог не танка Т-34, а танков КВ и ИС. Во-вторых, лучшим правильно считать образец техники, сочетающий в себе высокие боевые качества, технологичность производ-

ства, надежность и простоту технического обслуживания. Оставим в стороне споры о боевой эффективности танка «Пантера», но – ведущие асы панцерваффе ездили таки на «Тиграх»... Зато с двумя другими параметрами существует полная ясность. Танк получился дорогим и сложным в производстве, ненадежным в эксплуатации (особенно «Пантеры» первых модификаций). По количеству тиража «Пантера» на фоне советского Т-34 или американского «Шермана» выглядит бледно, что впрочем, неудивительно – «Пантера» не является средним танком! Стоит отдать должное концепции «Пантеры» – это прообраз современного основного боевого танка, сочетающего в себе достоинства танков средних и танков тяжелых.

По идее «Пантера» должна была полностью заменить в войсках средние танки Pz.Kpfw. IV, но этого не произошло – «четверки» так и остались самыми массовыми боевыми машинами панцерваффе до самого конца войны в Европе.

Краткая история создания

Проработки машины, призванной сменить в составе панцерваффе танки Pz.Kpfw. III и Pz.Kpfw. IV, начались в 1938 г. Проект получил шифр VK 20.01; VK – Vollketten (полногусеничный), 20 – 20 т (масса машины), 01 – порядковый номер проекта. Контракт на полномасштабное проектирование полногусеничной боевой бронированной повозки был заключен с фирмой Даймлер Бенц в 1939 г. Специалисты фирмы с головой окунулись в работу по созданию танка в октябре того же года. Параллельно, на свой страх и риск, радикальную модернизацию «четверки» замыслили специалисты фирмы Круп, но к маю 1940 г. крупновцы убедились, что модернизационный запас танка Pz.Kpfw. IV не достаточен для радикального улучшения его боевых свойств. Итак, фирма Круп также включилась в гонку за приз в виде заказа танкового шасси 20-тонного класса. К Крупу и Дайм-

лер-Бенцу присоединилась фирма MAN. Специалисты первых двух фирм отработывали конструкцию ходовой части с традиционной подвеской опорных катков на листовых рессорах, в то время как инженеры фирмы MAN сделали ставку на торсионную подвеску.


К ноябрю 1941 г. варианты проектов были уже хорошо отработаны, но – устарели, в силу новых знаний, полученных при знакомстве с танками Т-34 и KV. Требования к перспективной «рабочей лошадке» панцерваффе резко повысились. Теперь планкой сравнения проектов являлись уже не Pz.Kpfw. III и Pz.Kpfw. IV, а Т-34 и KV. Сделать танк, лучший чем Т-34, в пределах 20-тонной массы германские конструкторы путей не видели. В декабре 1941 г. было принято решение проектировать танк категории 30 т. Тогда же фирма Крупп отказалась от дальнейшего участия в национал-социалистическом соревновании

по проектированию перспективного танка. Фирмы Даймлер-Бенц и MAN приступили к проектированию танкового шасси 30-тонного класса. Проектно-конструкторские работы велись в тесной кооперации с военными представителями из WA Pruef 6. Особенность германского подхода к созданию танков заключалась в том, что танк проектировался по частям: шасси отдельно одной фирмой, башня отдельно другой фирмой. Причем башни, как и шасси проектировались на конкурсной основе. Под 30-тонный танк решили приспособить башню с пушкой 7.5 cm Kw.K. L/70, которую фирма Рейнметалл разрабатывала для 45-тонной машины VK 45.01(Н).

Фирма Даймлер-Бенц решила в наибольшей степени удовлетворить требования фронтовиков, прежде всего Гудериана, и сделать танк, максимально похожий на советский Т-34. Правда уже

на ранней стадии проектирования конструкторы не сумели удержать контроль над ростом массы, расчетный боевой вес германской «тридцатьчетверки» составлял 36 т. Аванпроекты фирмы Даймлер-Бенц и MAN были продемонстрированы фюреру в январе 1942 г. Фюрер распорядился построить к маю 1942 г. прототипы из стали. Однако вместо изготовления прототипов, военные, чиновники от промышленности и конструкторы обеих фирм с жаром занялись обсуждением достоинств и недостатков обоих проектов с целью приведения их общему знаменателю, то есть – стандартизации. Резон в тех совещаниях имелся: война не самое лучшее время для проведения полномасштабного конкурса со сравнительными испытаниями прототипов. В то же время, стандартизация – стандартизацией, но заинтересованные лица фирм MAN и Даймлер-Бенц всеми силами пытались тянуть

*Чертеж корпуса проекта
VK 20.02 (M)*






Использование опытных шасси (на снимке Fgst.Nr. VI) не ограничивалось испытаниями, необходимыми перед началом серийного производства танков. Шасси были задействованы в апробировании многих конструктивных усовершенствований, в частности в отработке новых опорных катков диаметром 800 мм с резиновыми бандажками.

одеяло на себя как этичными, так и не очень методами. Работу по танку курировал д-р Тодт, погибший в авиакатастрофе в феврале 1942 г. Пост министра вооружений занял дипломированный архитектор Альберт Шпеер, без всяких сомнений и иронии один из лучших организаторов промышленности того времени. Шпеер сразу занял сторону фирмы Даймлер-Бенц, 5 марта 1942 г. он докладывал:

- По моей рекомендации Гитлер дал разрешение на контракт с фирмой Даймлер-Бенц, предусматривающий выпуск 200 танков. «Пантера» Даймлер-Бенц оказалась лучше «Пантеры» MAN. Почти по всем параметрам проект фирмы Даймлер-Бенц превосходил проект, представленный фирмой MAN.

Далее последовал очередной раунд совещаний, изменений технического задания, после которого высокая комиссия, которую возглавляли полковник Томалде и профессор Эберан, отдала единодушное предпочтение проекту фирмы MAN. В самом деле, да кто такой этот выскочка Шпеер и чего стоит его мнение архитектора? Комиссия аргументировала свой выбор следующим образом:

- Башня для танка Даймлер-Бенц еще не готова, ее серийный выпуск не может быть начат ранее декабря 1942 г. Основание башни фирмы Даймлер-Бенц на 50 мм уже, что не позволяет установить на шасси башню, созданную фирмой Рейнметалл, поэтому танк фирмы Даймлер-Бенц не имеет ныне вообще никакой башни. С другой стороны, шасси фирмы MAN служит хорошей орудийной платформой, а герметичное мотор-





Второе опытное шасси Fgst.Nr. V2 с установленной опытной башней Peilmetall Versuchs-Turm, имевшей скругленные борта и шаровидный дульный тормоз диаметром 220 мм на стволе орудия. Сравните вид сбоку с чертежами фирмы MAN, датированными маем 1942 г.

ное отделение позволяет форсировать глубокие водные преграды по дну, кроме того танк фирмы MAN обладает большим запасом хода.

Аргументация, достойная военного эксперта популярной ежедневной газеты, но никак не полковника с профессором...

Окончательную точку в конкурсе поставил все же сам Гитлер: 14 мая он дал указание строить танки фирмы MAN, но с увеличенной до 80 мм толщиной лобовой брони. 20 мая Шнейер отдал ука-

зание свернуть все дальнейшие работы по танку Даймлер-Бенц с достройкой двух прототипов.


Panzerkampfwagen "Panther" Ausführung D и Versuchs-Serie Panther, Fgst.Nr.V2


В настоящем издании в виде чертежей масштаба 1:35 и 1:10 отражены последние данные исследований в области изучения особенностей танков «Панте-


ра» первых производственных серий и опытной машины V2. Впервые чертежи танка "Panther" Ausführung D выполнены аналогично выполнению оригинальных рабочих чертежей. Такой подход стал возможным в силу комбинации многих факторов:

- Покупка оригинальных крупномасштабных чертежей, используемых при производстве бронированных компонентов, а также покупка оригинальных общих видов и чертежей башни.



*Моторное отделение шасси Fgst.Nr. V2
(не серийной «Пантеры») с большим
топливным баком в кормовой части и
заливочными горловинами радиаторов.*











*Panzerkampfwagen
"Panther", Versuchs-
Serie, Fgst.Nr.V2, сбор-
ки MAN, конец 1942 г.*





Масштаб 1 : 35





Отличия, уникальные для машин *Versuchs-Serie*: шаровидный дульный тормоз, литая лобовая часть башни толщиной 80 мм, скругленные борта башни, перископ механика-водителя установлен на 432,5 мм левее продольной оси корпуса, нет перехлеста бронелистов корпуса, толщина лобовой части корпуса 60 мм, толщина бортов корпуса 30 мм, борта корпуса установлен с наклоном в 30 градусов, борта не выступают за корму корпуса, монтажный крюк на корме корпуса, литые спицы ведущих колес, опорные катки с 18 болтами, круглые приливы колпаков вентиляторов, заливочная горловина топливного бака по левому борту.



*Panzerkampfwagen "Panther", башня
Versuchs-Turm, установленная на шасси
Fgst.Nr.V2*



Отличия, эксклюзивные для башни Versuchs-Turm: шаровидный дульный тормоз диаметром 220 мм (не аналогичен дульному тормозу пушки 7.5 см Kw.K.40 L/43), литая часть башни толщиной 80 мм, скругленные борта, ширина по основанию 2300 мм, по левому борту цилиндрическая выштамповка ниже командирской башенки, узкий кормовой лист.



Масштаб 1 : 35

- Четыре поездки в город Бреда, Голландия, для тщательных обмеров единственной уцелевшей «Пантеры» Ausf. D.

- Изготовление крупноформатных фотоотпечатков с оригиналов – пластинок-негативов. Удалось определить где болты, а где винты, на мелких фотографиях и чертежах этих отличий не видно.

- Тысячи часов рабочего времени потрачены на изучение уцелевшей оригинальной документации, фотографий и рисунков.

- Много часов рабочего времени ушло на построение чертежей в компьютерной программе CAD.

Грех не сравнить тщательно выполненные чертежи с ремесленными поделками, кочующими из издания в издание. Важный момент, в годы войны чертежи никогда делалась по готовому образцу техники. Чертежи, как раз наоборот, служили отправной точкой для технологического процесса изготовления изделия, по ходу которого изделие претерпевало изменения, далеко не всегда отражавшиеся в исходных чертежах. Итак, исходные чертежи не соответствуют готовому изделию, в данном случае танку «Пантера». Оригинальные чертежи строились в масштабе 1:10 и не отличались высокой точностью соответствия «железным» конструкциям. Различия в размерах общих видов на одном и том же чертежном листе достигают 30 мм. В общих видах встречается масса ошибок в деталях и компонентах. Обычное дело, когда изменения в КД не находили отражения на ранее выпущенных чертежах. Тем не менее, оригинальные чертежи служат отличным общим материалом, по которому современный дизайнер может и должен сверять свою работу. Причем важно сличать оригинальные чертежи с обмерами и фотографиями уцелевших танков «Пантера».

Многие детали теряются при традиционном вычерчивании танка «Пантера» в четырех-пяти видах масштаба 1:35. В этом случае необходимо выполнение детализировки в масштабе 1:10, при котором видны линии, проходящие в действительности на расстоянии 2 мм друг от друга. Часто бывает сложно определить истинные размеры деталей, которые вычерчены расположенными под углом, например выступающих элементов на наклонных поверхностях корпуса. В помощь модельстам такие детали были прорисованы отдельно, как если бы они были расположены на плоской поверхности без наклона.

Включенные в настоящее издание фотографии классифицированы по двум типам: четкость детализировки и лучший оригинальный вид на специфические компоненты. Это четкие фотоснимки, сделанные в процессе изготовления танка «Пантера», сделанные с негативных фотопластинок. Они дают ясное представление о внешнем облике новеньких танков «Пантера». Часть этих фотографий уже публиковалась, но размером с почтовую марку, здесь же они представлены в полной своей красе. Уцелевшие танки «Пантера» использовались для проведения обмеров и установления точного взаимоположения элементов конструкции. Фотоснимки единственной уцелевшей «Пантеры» Ausf. D сознательно не включены в издание дабы не вводить читателя в заблуждение утраченными деталями и наличием коррозии.

Опытная серия (Versuchs-Series)

С 1940 г. фирма MAN вела работы по проектированию супер прадедушки танка «Пантера» - VK. 20.01 (M),

который в начале 1941 г. трансформировался в проект VK. 20.02 (M) с альтернативной силовой установкой. Последующее изменение проекта было связано с изменением формы корпуса и башни - установка бронелистов под углом, как на советском танке Т-34. Проектирование танка VK. 20.02 (M) с бронелистами, установленными под рациональными углами наклона было в основном завершено в ноябре 1941 г. Приведенные здесь чертежи выполнены на основе рабочих чертежей Tu 13947 от 25 ноября 1941 г. очевидно, что проект «Пантера Программа», VK. 30.02(M), во многом унаследовал расположение бронелистов проекта ноября 1941 г.

Первым изображением реального танка «Пантера» стали чертежи машины «VK. 30.02(M) mit Rheinmetall-Turm 7.7 Kw.K.», датированные 2 мая 1942 г. За исключением ряда отличий, вроде цилиндрических глушителей, размеры и конструктивные особенности, видимые в первых чертежах VK. 30.02(M), перешли на чертежи двух опытных шасси (Fgst.Nr. V1 и Fgst.Nr. V2), изготовленных фирмой MAN в сентябре 1942 г. Многие размеры шасси аналогичны размерам шасси самой поздней модификации танка «Пантера» - Ausf. A.

Как видно из чертежей, ни один из бронелистов шасси опытных машин V1 и V2 не соединялся друг с другом в перехлест. За исключением монтажных узлов, на бортовых поверхностях корпусов опытных машин нет выступающих деталей. Борта корпуса не выступают за кормовой лист. Как в самых первых проектах, корма корпуса толщиной 30 мм установлена под углом 60 градусов к горизонту с обратным наклоном. Корма имеет излом, нижний лист установлен под углом 30 градусов к горизонту, на серийных «Пантерах» этот лист ставился горизонтально. Лобовой лист корпуса толщиной 60 мм, таким образом длина корпуса опытных машин короче на 19 мм, чем у серийных.

На чертежах есть уникальные отличия опытного шасси Fgst.Nr. V2:

- на кормовом бронелисте корпуса установлен внешний топливный бак, единственный выступающий элемент на поверхностях моторного отделения

- бронеколпаки вентиляторов снабжены боковыми приливами-колпаками над заливочными горловинами радиаторов

- на опорных катках по 18 болтов (вместо 16)

Башня с пушкой 7,5 cm Kw.K. L/70 (изначально разработана фирмой Рейнметалл для проекта VK 45.01 (H)) имела скругленные установленные под наклоном борта. На момент подписания чертежей в мае 1942 г., погон башни составлял 2140 мм (1840 мм в нижней передней части). К моменту готовности опытной башни Versuchs-Turm к монтажу на шасси Fgst.Nr.V2, башня была расширена до 2300 мм (2104 мм по фронту), высота башни плавно увеличивалась от 770 в передней части до 790 мм в задней. Наклон лобовой стенки башни составлял 12 градусов, кормы – 25 градусов. За счет наклона бронелистов, длина башни по основанию была примерно на 200 мм больше. Длина башни по основанию не изменилась на серийных башнях, не смотря на увеличение толщины брони в лобовой части с 80 до 100 мм. Главным внешним отличием башни Versuchs-Turm от серийных башен стало расширение башни с целью отказа от бульбы на борту в районе командирской башенки. «Бульба» не являлась литой деталью. Она изготавливалась штамповкой из броневой стали толщиной 45 мм.



Интерьер передней части опытной башни с казенной частью орудия.



Интерьер задней части опытной башни Versuchs-Turm, в наплыве ниже командирской башенки установлен дымовой гранатомет Neberlkerzen, в опытной башне были много иных уникальных отличий от серийных башен.




Один из первых танков «Пантера» Ausf. D, собранных фирмой MAN в январе – феврале 1943 г. Машина оснащена оригинальной рамой под инструмент с вертикальными полосками, наваренными на крыше корпуса и ниже надгусеничной полки, крепления бортовых экранов отсутствуют, нет передних монтажных проушин на башне (проушины «конфликтовали» с электропроводкой дымовых гранатометов).






Один из первых танков «Пантера» Ausf. D, собранных фирмой MAN в январе – феврале 1943 г., вид справа.

14

021B 48301









Standard/Optional
Accessories/Accessories



Item	Qty	Part No.	Description
1	1	027 B 48382	027 B 48382 BL 9
2	1	027 B 120	027 B 120
3	1	027 B 120	027 B 120
4	1	027 B 120	027 B 120
5	1	027 B 120	027 B 120
6	1	027 B 120	027 B 120
7	1	027 B 120	027 B 120
8	1	027 B 120	027 B 120
9	1	027 B 120	027 B 120
10	1	027 B 120	027 B 120
11	1	027 B 120	027 B 120
12	1	027 B 120	027 B 120
13	1	027 B 120	027 B 120
14	1	027 B 120	027 B 120
15	1	027 B 120	027 B 120
16	1	027 B 120	027 B 120
17	1	027 B 120	027 B 120
18	1	027 B 120	027 B 120
19	1	027 B 120	027 B 120
20	1	027 B 120	027 B 120
21	1	027 B 120	027 B 120
22	1	027 B 120	027 B 120
23	1	027 B 120	027 B 120
24	1	027 B 120	027 B 120
25	1	027 B 120	027 B 120
26	1	027 B 120	027 B 120
27	1	027 B 120	027 B 120
28	1	027 B 120	027 B 120
29	1	027 B 120	027 B 120
30	1	027 B 120	027 B 120
31	1	027 B 120	027 B 120
32	1	027 B 120	027 B 120
33	1	027 B 120	027 B 120
34	1	027 B 120	027 B 120
35	1	027 B 120	027 B 120
36	1	027 B 120	027 B 120
37	1	027 B 120	027 B 120
38	1	027 B 120	027 B 120
39	1	027 B 120	027 B 120
40	1	027 B 120	027 B 120
41	1	027 B 120	027 B 120
42	1	027 B 120	027 B 120
43	1	027 B 120	027 B 120
44	1	027 B 120	027 B 120
45	1	027 B 120	027 B 120
46	1	027 B 120	027 B 120
47	1	027 B 120	027 B 120
48	1	027 B 120	027 B 120
49	1	027 B 120	027 B 120
50	1	027 B 120	027 B 120
51	1	027 B 120	027 B 120
52	1	027 B 120	027 B 120
53	1	027 B 120	027 B 120
54	1	027 B 120	027 B 120
55	1	027 B 120	027 B 120
56	1	027 B 120	027 B 120
57	1	027 B 120	027 B 120
58	1	027 B 120	027 B 120
59	1	027 B 120	027 B 120
60	1	027 B 120	027 B 120
61	1	027 B 120	027 B 120
62	1	027 B 120	027 B 120
63	1	027 B 120	027 B 120
64	1	027 B 120	027 B 120
65	1	027 B 120	027 B 120
66	1	027 B 120	027 B 120
67	1	027 B 120	027 B 120
68	1	027 B 120	027 B 120
69	1	027 B 120	027 B 120
70	1	027 B 120	027 B 120
71	1	027 B 120	027 B 120
72	1	027 B 120	027 B 120
73	1	027 B 120	027 B 120
74	1	027 B 120	027 B 120
75	1	027 B 120	027 B 120
76	1	027 B 120	027 B 120
77	1	027 B 120	027 B 120
78	1	027 B 120	027 B 120
79	1	027 B 120	027 B 120
80	1	027 B 120	027 B 120
81	1	027 B 120	027 B 120
82	1	027 B 120	027 B 120
83	1	027 B 120	027 B 120
84	1	027 B 120	027 B 120
85	1	027 B 120	027 B 120
86	1	027 B 120	027 B 120
87	1	027 B 120	027 B 120
88	1	027 B 120	027 B 120
89	1	027 B 120	027 B 120
90	1	027 B 120	027 B 120
91	1	027 B 120	027 B 120
92	1	027 B 120	027 B 120
93	1	027 B 120	027 B 120
94	1	027 B 120	027 B 120
95	1	027 B 120	027 B 120
96	1	027 B 120	027 B 120
97	1	027 B 120	027 B 120
98	1	027 B 120	027 B 120
99	1	027 B 120	027 B 120
100	1	027 B 120	027 B 120


027 B 48382

027 B 120


027 B 120








*Panzerkampfwagen "Panther"
(7.5 cm Kw.K. L/70) (Sd.Kfz. 171)
Ausführung D сборки фирмы
MAN января 1943 г.*






81 Отличия, характерные для первых серийных танков: двухкамерный дульный тормоз, симметричный фиксатор ствола пушки в походном положении, лобовой лист корпуса толщиной 80 мм, лобовая литая деталь пушки толщиной 100 мм, симметрично расположенные перископы, вертикальные полосы рамы инструмента, приваренные к крыше корпуса и нижней поверх-

ности надгусеничной полки, цилиндрический контейнер (с подпружиненной крышкой) удерживается тремя стяжными полосами, глухая заглушка на воздухозаборнике инорхеля, «вилки» на бронеколпаках воздухозаборников двигателя, опорные катки с 16 крепежными болтами, венцы ведущих колес с 16 болтами, пальцы траков со шплинтовочными шайбами




Масштаб 1 : 35






В противовес слухам о толщине лобового листа корпуса «Пантеры» Ausf. D в 60 мм, снимки Wanne Nr 210006 и 210010 показывают, что толщина брони составляла 80 мм. В сравнении с шасси Fgst.Nr. V2 передний перископ механика-водителя смещен примерно на 490 мм от продольной оси.







Снимок корпуса (номер между 210006 и 210010) в цеху завода MAN. Бронеплита приварена поверх отверстия в корме корпуса, второе отверстие под устройство обогрева двигателя Fuchsgerat отсутствует.

Масштаб 1 : 35






Корпус танка Panzerkampfwagen "Panther" Ausf. D в том виде, в каком он поставлялся на завод окончательной сборки от производителя






Заштрихованные области соответствуют бронелистам с поверхностной закалкой



Масштаб 1 : 35


Раскрой нижней части корпуса танка Panzerkampfwagen "Panther" Ausf. D





Масштаб 1 : 35

Как видно на рисунке, вся нижняя часть корпуса изготовлена из бронелистов толщиной 16 мм. Все отверстия в днище корпуса закрываются заглушками. Плоские металлические листы (с желобами под электропроводку задних фар) крепятся к нижней поверхности надгусеничных полок болтами, они используются для крепления кормовых багажных ящиков.


Трак Kgs-64/660/150





Палец со шплин-
товочной гайкой




Ролик




Ленивец





Ведущее колесо с 16 болтами и 16 шплинтами



Опорный каток с 16 болтами





*Вид правого подкрылка
от механика-водителя*





*Подкрылок правого борта
со съемной секцией, при-
крепленной винтами с ба-
рашковыми гайками*






*Бронекolпак вентиля-
ционного отверстия*




*Замок, предотвращающие
сдвиг люка механика-водителя*




*Фара со светомаски-
ровочным колпаком*




*Симметричный фиксатор
ствола орудия в походном
положении*




*Съемная панель с люками механика-
водителя и стрелка-радиста*




Рама крепления инструмента левого бор-
та для лома, 360-мм С-образного крюка,
буксирного троса, топора и лопаты



Рама крепления инструмента правого бор-
та под ручной стартер, 360-мм С-образный крюк, огнету-
шитель, ножницы по металлу, деревянную под-
ложку для домкрата, трос для замены гусеницы





360-мм С-образный крюк






Деревянная подложка домкрата

Цилиндрический контейнер левого борта
для банника и запасной антенны









Штырь для крепления концов
буксирного троса, с правого и
левого борта




Крепеж запасных траков,
зафиксирован на корпусе
болтами


Воздухозаборник с сеткой-ограждением




Петля люка двигателя



Упор люка в открытом положении




Крышка горловины топливного бака




Бронеколпак с «вилками» отверстия воздухозаборника двигателя




Глухая заглушка отверстия шнорхеля




Замок крышки люка доступа к двигателю




Крышка горловины радиатора




На первых 250 построенных танках «Пантера» Ausf. D были установлены двигатели Майбах HL-210 P30. Небольшой топливный бак (Kr) снабжен полукруглым вырезом под телескопическую трубу воздухозаборника, бак радиатора – К.



Крышка моторного отделения «Пантеры» Ausf. D с «вилками», приваренными в бронекорпусам воздухозаборника, крышки топливного бака и бака радиатора и заглушки воздухозаборника-иниорхеля раннего типа.




Приливы колпаков над вентиляторами сделаны с полукруглыми вырезами под крышки заливочных горловин радиаторов. Заглушка с отверстия под инорхель снята.




*Левая сторона ле-
вого заднего багаж-
ного ящика*

Вид сзади левого кормового багажного ящика




*Термоизоляционная панель для зад-
него багажного ящика*



*Левая сторона право-
го заднего багажного
ящика с теплоизоля-
ционной панелью*



*Левый задний
багажный ящик*





*Лицевая часть заднего багажного ящика, ри-
сунок выполнен в плане*







Изначальный крепеж кормовой фары




Металлический лист с желобом электропроводки фары, крепится к заднему кормовому багажному ящику





Люк доступа к двигателю





Крышка отверстия под стартер и обогревателя



Крышка отверстия механизма регулировки натяжения гусеницы и отверстия ручного стартера





Бронеколпак выхлопных патрубков






Вариант крепления задней фары к корме корпуса

Крепление домкрата, вид сверху





Крепление домкрата, вид сбоку






Башня № 210004 перед окраской и установкой на шасси танка. Дождевой козырек над пушечной амбразурой и *Verstandigungsoeffnung* не установлены. На полке башни еще не установлен компрессор для удаления из башни пороховых газов после выстрела.






Исходный вид интерьера башни танка «Пантера» Ausf. D до переноса штурвального командирской башенки из-за спины командира. Сравните интерьер с интерьером опытной башни.



Башня в сборе перед монтажом на шасси танка Pz.Kpfw. Panther Ausf. D. Все отличия первых серийных башен сборки января 1943 г. со сдвижным командирским люком на штыре, расположенном сзади слева




Масштаб 1 : 35



Масштаб 1 : 35

Лобовая литая деталь башни и бронеплиты соединяются сваркой перед поставкой заводу окончательной сборки. Маска пушки поставляется в сборе с орудием.



Не модернизированные компоненты для башен первых серийных танков Pz.Kpfw. Panther Ausf. D сборки января 1943 г.



Командирская башенка





Пистолетная амбразура



Аварийный люк



Коммуникационная амбразура



Бронеограждение вентилятора отсоса пороховых газов



Все 13 построенных танков «Пантера» были показаны министру Шнейеру в Графенвохре 21 февраля 1943 г. Видно, что в противовес злым языкам, ни одна серийная «Пантера» Ausf. D не имела шаровидного дульного тормоза второй опытной машины.

Panzerkampfwagen "Panther"
(7.5 cm Kw.K. L/70) (Sd.Kfz. 171)
Ausführung D, Fgst.Nr. 210001 –
210254 & 211001 – 213220

Все германские танки, предшествовавшие «Пантере», получали буквенные обозначения модификаций в алфавитном порядке, А, В, С и т.д. Данный факт нередко приводит к спекуляциям на тему обозначений модификаций танка «Пантера», встречаются даже утверждения, согласно которым первая серийная модель «Пантеры» Ausf. D якобы изначально обозначалась Ausf. А. Однако, ни один документ подобного рода гипотезы не подтверждает. Наоборот, сохранившиеся документы свидетельствуют, что в начале марта 1942 г. предписывалось обозначать модификации по начальным буквам фирм-производителей: Pz.Kpfw. VI Ausf. Н (от Henschel) и Ausf. Р (Porche). Согласно данной логике, первый серийный вариант «Пантеры» должен был бы обозначаться как Ausf. М (MAN), но никак не Ausf. D (Daimler-Benz).

Несколько сохранившихся чертежей промаркированы как Ausf. А, получается – действительно модель Ausf. D изначально обозначалась Ausf. А. Эти чертежи были перечерчены на фирме MAN в июле 1943 г. как общие виды танка «Пантера» Ausf. А. Скорее всего, чертежник просто перерисовал старые чер-

тежи (примерно середины 1942 г.), добавив в них некоторые новые детали, а кое-чего важного и не исправив. Эти чертежи в июле 1943 г. были промаркированы как Ausf. А.

В чертежах, маркированных как Ausf. А, просматриваются элементы, характерные как для опытных машин (ведущие колеса, дульный тормоз, передний перископ механика-водителя), так и для серийных танков Ausf. D: фиксатор ствола в походном положении, инструмент и запасные траки, лобовая литая деталь башни, коммуникационные амбразуры и командирская башенка, также в чертежах есть элементы, никогда не встречавшиеся на серийных танках – клапаны на выхлопных патрубках для форсирования водных преград и сбрасываемые внешние топливные баки. Именно по этим чертежам, игнорируя их дату, некоторые недобросовестные авторы говорят о том, что танки модели Ausf. D изначально обозначались Ausf. А. Фактически единственным отличием машины Ausf. А является установка курсового пулемета и номер 021 Gr 50250 – правильный номер для переделанной башни Ausf. А (изготовлена фирмой Рейнметалл с литой командирской башенкой, без коммуникационных амбразур и литой лобовой частью новой формы). За этой башней последовала башня 021 Gr 48950 для Ausf. D.

Ниже приведенные чертежи воспроизводят «Пантеры» Ausf. D первых производственных серий постройки фирмы MAN, начатой в январе 1943 г. Эти машины сохранили симметричный фиксатор пушки по типу установленного на Fgst.Nr.V2, но пушки комплектовались двухкамерными дульными тормозами.

Изначально бронелисты бортов, лба и кормы выполнялись закаленными для лучшей устойчивости к попаданию бронебойных снарядов. Ни один элемент не приваривался к закаленной поверхности. Отдельные элементы приваривались к деталям, которые закреплялись на поверхностях брони с помощью резьбовых соединений. Так болтами крепились к корпусу рама для инструмента, сваренная из полос стали толщиной 16 мм, крепления для запасных траков. Изначально на борту корпуса не предполагалось крепить цилиндрический контейнер с банником, поэтому отверстия в корпусе для его крепления не предусматривались. В конечном итоге контейнер пришлось приваривать непосредственно к броне.

На опорных катках опытных машин имелось по 18 болтов, на опорных катках серийных – по 16. Венцы ведущих колес также крепились 16 болтами. Пальцы вставляются в траки изнутри, от корпуса, снаружи фиксируются шплинтовочными шайбами.



Уникальные предкрылки имелись на «Пантерах» Ausf. D, они крепились к внутренней поверхности корпуса болтами. Бортовые экраны установлены на танк в ходе полевой доработки.

Изначально бронеколпаки вентиляторов отливались заодно с бронеколпаками заливочных горловин радиаторов. На танках Ausf. D от такой конструкции бронеколпаков быстро отказались. Бронеколпаки заливочных горловин стали выполнять отдельными деталями, а в бронеколпаках вентиляторов появились полукруглые вырезы. В верхней части крышки воздухозаборника двигателя приварено две вилки, предназначенных для фиксации шнорхеля при форсировании водных преград по дну. Изначально предполагалось комплектование танков телескопическими трубами шнорхелей, позволявших форсировать водные преграды глубиной до 4 метров, стыки шнорхелей и корпуса закрывались фланцами.

Электропроводку для дымопускной аппаратуры разместили в местах, где ранее стояли монтажные проушины.

Модификации по ходу серийного производства

В ходе исследований выяснилось несколько интересных вещей:

- Днище «Пантеры» выпускалось в трех вариантах – цельное, из двух пластин, из трех. Оригинальные чертежи всегда показывают толщину днища в 16 мм. Недавно были найдены чертежи 021 В48301 U5 от 20 мая 1943 г., на которых толщина в передней части показана в 30

мм. Из-за нехватки фотографий и документации по днищу, невозможно установить были ли внедрены днища увеличенной толщины.

- Использовались два различных метода соединения в перехлест бортовых бронелистов корпуса. Конец бортового листа выступает на 3–7 мм за низ клиновидной бортовой плиты. Wahlweise Ausfuehrung (оптимальная модель) с гладкими вырезами, параллельными обоим сторонам, введена чертежом 021 В 48301 U1 Bl.3, датированным 15 декабря 1942 г. Корпуса с Wahlweise Ausfuehrung идентифицируется (по трехбуквенному коду «fwx» в заводском номере «ванны») как произведенные фирмой Рурсталь.

- Согласно чертежу 021 В 48301 U1 Bl.3 от 7 февраля 1943 г. также использовалось два метода перехлеста верхнего лобового бронелиста корпуса с нижним лобовым бронелистом. Верхний бронелист согласно Wahlweise Ausfuehrung обрезался на 80–60 мм для стыка с нижним бронелистом.

- По чертежу 021 В 48301-183 кормовой бронелист выпускался толщиной 16 мм или сварным из трех бронелистов разной толщины.

- Симметричный фиксатор ствола орудия, как на Fgst.Nr.V2 и на «Пантерах» выпуска января – февраля 1943 г., переконструирован путем расширения основания и установки фиксирующего штыря справа.

- Одновременно внедрен небольшой бронеколпачок вентиляционного отверстия (под фиксатором ствола орудия).

- Два буксирных троса разного размера и два С-образных буксирных крюка разного размера – большие заменены малыми примерно в апреле 1943 г.


- Фирма Хеншель не ставила огнетушитель (и крепления для него) на правой стороне «Пантеры» по крайней мере постройки мая – июня 1943 г.

- Фирма Даймлер-Бенц использовала рамы под инструмент «промежуточного» типа на левом борту, когда был внедрен большой 450-мм С-образный крюк (Fgst.Nr. 211031 и 211038 апреля 1943 г.). Большой С-образный крюк монтировался вертикально в передней части оригинальной рамы инструмента на двух приваренных штырях.

- Детали петли на бронеколпаке на крыше моторного отделения, защищающую телескопическую трубу подводного вождения. Отсутствие четких фотографий не позволяет определить каким образом можно было поставить крышку так близко в люку двигателя, чтобы обе крышки открывались.

- Чертежи командирской башенки (с толстыми стенками барабана) из оригинальной инструкции не соответствуют ни одной известной командирской башенки танка «Пантера» Ausf. D.

- Экспериментальные опорные катки с 32 болтами, двух типов: восемь



Интерьер «Пантеры» Ausf. D (№ 210042 постройки MAN), начало мая 1943 г.



Вид сзади, Fgst.Nr. 210040 в заводском цеху фирмы MAN, до конца марта 1943 г. этот танк собран не был.



«Пантера» Ausf. D, собранная фирмой Хеншель в начале мая 1943 г. Над пушечной амбразурой установлен дождевой щиток, в наличии коммуникационная амбразура. Рама под инструмент переделана с учетом размещения 450-мм С-образного крюка и буксирного троса большего диаметра. Огнетушитель по правому борту отсутствует. Бронекнопки над воздухозаборником двигателя все еще снабжены ручками.

Panzerkampfwagen Panther (7.7 cm) (Sd.Kfz. 171) Ausführung D, Fgst.Nr. 210001 – 216000

Вооружение

в башне: 1 – 7.5 cm Kw.K.42 L/70

1 – 7.92 mm MG34

склонение от – 8 до +18 градусов

разворот 360 градусов, гидравлически и вручную

орудийный прицел TZF-12 (2,5 x 28 град.)

градировка до: 3000 м для Pzgr.39/42

4000 м для Sprgr.

2000 м для Pzgr.40/42

в корпусе: 1 – 7.92 mm MG34

Боекомплект: 79 – 7.5 cm Pzgr. и Sprgr.

5100 – 7.92 mm SmK и SmKL

Экипаж: командир

наводчик

заряжающий

стрелок-радист

механик-водитель

Связное оборудование: Fu-5 и Fu-2

внутреннее переговорное устройство

Размеры, м:

длина общая 8,860

длина без пушки 6,866

ширина общая 3,270

высота общая 2,990

высота стрельбы 2,305

колея гусениц 2,610

длина контакта гусеницы с грунтом 3,920

Боевая масса, т 44,8

Запас топлива, л 730

Бронезащита:

Корпус:

лоб 80 мм/55 градусов

низ лобовой части 60 мм/55 градусов

борт надстройки 40 мм/40 градусов

борт корпуса 40 мм/0 градусов

крыша 16 мм/90 градусов

днище 16 мм/градусов

Башня

маска пушки 100 мм, скругленная

лоб 100/12 градусов

борт 45 мм/25 градусов

корма 45 мм/25 градусов

крыша 16 мм/84,5 – 90 градусов

Спецификация брони:

309-353 по Брюнеллю для бронелистов толщиной

ной 16-30 мм из сплава E22

278-324 по Брюнеллю для бронелистов толщиной 35-50 мм из сплава E22

265-309 по Брюнеллю для бронелистов толщиной 55-80 мм из сплава E22

235-276 по Брюнеллю для литых толщиной более 70 мм из сплава «А»

555 по Брюнеллю для лицевых поверхностей глубиной от 4 до 6 мм

Допуск на толщину бронедеталей от 0 до 5 %

Характеристики подвижности

Максимальная скорость 55 км/ч

Средняя скорость движения:

по шоссе 30-35 км/ч

вне дороги 20 км/ч

Запас хода, км:

по шоссе 200

вне дороги 100

Преодолеваемые препятствия:

градиент 35 градусов

ширина траншеи, м 2,45

высота вертикальной стенки 0,9

глубина брода 1,9

Клиренс, см 54

Удельное давление на грунт, кг/см² 0,86

Удельная мощность, л.с./т 15,6

Радиус разворота, м 9,4

Силовая установка и ходовая часть

Двигатель Майбах HL-210 (или 230), 12-цилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения мощностью 650 л.с. при 3000 оборотах в минуту

Трансмиссия ZF AK-7/200

задний ход 4,0 км/ч

1-я передача 4,1 км/ч

2-я передача 8,2 км/ч

3-я передача 13,1 км/ч

4-я передача 20,4 км/ч

5-я передача 29,5 км/ч

6-я передача 41,6 км/ч

7-я передача 54,9 км/ч

Ведущие колеса переднего расположения

Опорные катки 8х2 на сторону

Подвеска двойная торсионная

Траки Kgs-64/660/150

Количество траков в гусенице 87

бронелистов толщиной 40 мм продолжали закаивать (эти особенности технологического процесса указаны в чертежах от 13 июля 1943 г.)

Эти и иные различия во внешнем облике прослеживаются на сопровождающих текст чертежах и фотографиях. Изменения перечислены в хронологическом порядке с момента сдачи заводами готовых танков «Пантера». В отдельных случаях между внесением изменений в конструкцию и появлением этих изменений на готовые изделия проходило несколько месяцев.

Оборудование для форсирования водных преград по дну

Изначально имелись глухие заглушки на отверстия в крыше моторного отделения. С апреля 1943 г. стали монтировать заглушки с болтовым креплением. Установленный и находящийся в убранном положении шнорхель закрывался откидным на петлях бронекорпусом.

Модернизация башни

Когда первые три «Пантеры» в январе 1943 г. проходили испытания, выяснилось, что углы башни перекрывали люки механика-водителя и стрелка-радиста. В нижних частях левого и правого углов башни требовалось удалить по 3 см металла. С июня 1943 г. не долгое время по правому и левому борту башни монтировались гранатометы Nebelwurfgeraet. При ремонте над кормовым люком наваривался бордюр-козырек для защиты от дождевой воды, монтировался стопор люка в открытом положении и устраивалась коммуникационная амбразура Verstandigungsoeffnung. В конце июня 1943 г. на крыше башни монтировался щиток прицела, а над маской пушки в районе отверстий под прицел наваривался дождевой козырек. В июле 1943 г. удален Verstandigungsoeffnung с левого борта башни.

Схемы камуфляжной окраски

В феврале 1943 г. базовый цвет окраски был изменен с Dunkelgrau RAL-7021 на Dunkelgelb RAL-7028. «Пантеры» покидали завод, окрашенными с однотонный базовый цвет. В полевых условиях танки камуфлировались красками Olivegruen RAL-6003 и Rotbrawn RAL-8017. Рисунок камуфляжа не был стандартизирован.

рядов по три болта и 16 болтов в очередей с 16 заклепками.

- Переход от зубчатых венцов ведущих колес с 16 выступающими болтами к венцам с потайными болтами.

- Два разных способа крепления корпусов пружин (не клипс) на цилиндрических контейнерах, предназначенных для хранения банника и запасной антенны, различные способы крепления контейнеров.

- Способы крепления багажных ящиков на корме корпуса.

- Детализация цилиндрической кормовой фары и полукруглый кожух электропроводки, с болтовым креплением по концам, кожух монтировался даже в случае отсутствия правой фары.


- Расположение восьми выступающих болтов на нижних поверхностях

обоих надгусеничных полок. Болты предназначены для крепления ремней в ходе замены опорных катков.



- «Открытие» трех трубок, смонтированных по правой стороне ниже цилиндрического контейнера на командирской «Пантере» Ausf. D, трубки предназначены отнюдь не для хранения запасных антенн, а для надставления Sternantenna при ведении радиосвязи с места.

- Иногда после замены двигателя HL-230, люк двигателя (вместе с крышкой заливочной горловины топливного бака и крышки горловины радиатора) переносился вперед на 20 мм от кормового бронелиста.

- В то время как закаивание поверхности лобового бронелиста корпуса было отменено, поверхность бортовых





Модернизированные рамы для инструмента. На правый борт добавлены прибор регулировки натяжения гусеницы и кувалда





Fgst.Nr.211031

Рама для инструмента, модернизированная фирмой Даймлер-Бенц под 450-мм С-образный крюк




Подпружиненные крышки цилиндрического контейнера с длинными крепежными полосами, приваренными к бортам надстройки корпуса



Крепление трех штырей Steckmasten для наращивания Sternantenna




«Пантера» Ausf. D (Fgst.Nr. 210061, собранная фирмой Хеншель в конце мая – начале июня 1943 г.). Огнетушитель все еще отсутствует, нет и креплений под огнетушитель. Деревянная подложка домкрата зафиксирована стяжками. Прикрепленными болтами к круглому основанию.



Корма «Пантеры» Ausf. D (Fgst.Nr. 210061), видна теплоизоляция на стенках кормовых багажных ящиков.

Передняя и задняя секция экрана Schuerzen

Средняя секция экрана Schuerzen



Секции экрана на креплениях

Кронштейн крепления секции экрана Schuerzen

Узлы крепления кронштейна приварены к нижней поверхности надгусеничной полки

Размещение инструмента и оборудования

С апреля 1943 г. крепления для лома на левом борту зеркально изменены. С мая 1943 г. введен новый крепеж домкрата. Внутри комового инструментального ящика установлена термоизоляция для предотвращения нагрева содержимого ящика от расположенной рядом выхлопной трубы. С июня 1943 г. на левом борту появились крепления для кувалды и рукоятки механизма регулировки натяжения гусениц.

Командирская башенка

С конца февраля штурвальчик разворота башенки перемещен из-за спины командира по его левую руку. В январе 1943 г. на люк стали наваривать бамперы-стопперы для крышки люка, появились отверстия для слива дождевой воды. С 1 августа на все командирские башенки вновь построенных «Пантер» ставилась кольцевая пулеметная турель.

Усиление компонентов подвески

Во время перестройки Фалькензее, которая началась в начале апреля 1943 г., были добавлены дополнительные болты крепления колец ведущих колес, пальцы с пружинным креплением заменены пальцами, которые фиксировались шайбами диаметром 40 мм и шплинтами. Заменены 2-й и 7-й узлы подвески опорных катков на усиленные. С июня 1943 г. танки «Пантера», проходящие ремонт в Графенвор/Эрлангене получили дополнительные болты крепления дисков опорных катков. В августе 1943 г. были внедрены опорные катки с 24 болтами.

Бортовые экраны Schuerzen

С апреля 1943 г. вновь построенные танки оснащались бортовыми экранами Schuerzen, изготовленными из Мягкой стали. Экраны увеличивали стойкость бортовой брони толщиной 40 мм к попаданию пуль советских противотанковых ружей.

Корма

Примерно в то же время (май 1943 г.), когда двигатель Майбах HL-210 был заменен двигателем Майбах HL-230, были заменены бронеколпаки воздухозаборника на крыше моторного отделения, новые колпаки имели ручки. В августе внедрили щитки от дождевой воды на люке доступа к двигателю в корме корпуса и дождевое ограждение горловин топливных баков (25 августа).



Линия сборки шасси танков «Пантера» на заводе фирмы Хеншель, (Wanne Nr. 211713 сварен фирмой Рурсталь) снабжен перехлестом Wahlweise Ausfuehrung между низом бортов надстройки корпуса и верхом клинообразной ботовой плиты.

Фары со светомаскировочными колпаками (Tarnlampe)

С июля 1943 г. ставилась только одна фара Бош Tarnlampe в левой части лобового бронелиста корпуса над подкрылком. Ранее монтировалось две фары, по одной с каждого края лобового бронелиста.

Шевроны на траках (Gleitschutzpickeln)

С августа 1943 г. для лучшего контакта с грунтом на лицевой поверхности каждого трака отливались по шесть шевронов.

Циммерит

В конце августа – начале сентября 1943 г. в заводских условиях на танки стали наносить антимагнитное покрытие циммерит. Циммерит наносился на все поверхности, до которых можно было дотянуться рукой, стоя на земле.

Циммерит не позволял закрепить на броне магнитную мину. Поверхность циммерита выполнялась рифленой с целью снижения потребной массы пасты при сохранении заданного расстояния между поверхностью брони и поверхностью циммерита.

Боевое применение

9 января 1943 г. на базе 2-го батальона 33-го танкового полка был сформирован 51-й танковый батальон в составе четырех танковых рот. 6 февраля 1943 г. на базе 1-го батальона 15-го танкового полка был сформирован 52-й танковый батальон. На вооружение батальонов начали поступать танки «Пантера».

На вооружении штабной роты батальона согласно штата KStN-1150a состояло три танка «Пантера» из взвода связи и пять танков «Пантера» разведывательного взвода. Каждая танковая рота



«Пантера» Ausf. D (Fgst.Nr. 213101) сборки фирмы MNH конца мая – начала июня 1943 г. Крыша моторного отделения взята от командирской «Пантеры» выпуска фирмы MAN. Перехлест нижних углов бортов надстройки корпуса и верхних углов клиновидной бортовой плиты выполнен в стиле Wahlweise Ausfuehrung, результатом чего является широкий сварной шов.

согласно штату KStN-1177 от 10 января 1943 г. имела 22 танка «Пантера», два – в штабной секции и по пять танков в каждом из четырех взводов. Таким образом, в батальоне по штатному расписанию насчитывалось 96 танков «Пантера».


Первые «Пантеры» 51-й и 52-й танковые батальоны получили в конце января 1943 г. Уже первый опыт эксплуатации новой техники выявил массу серьезных дефектов сырых еще танков. Машины пришлось отправить на переделку, которая выполнялась в Фалькензе и Нюрнберге в апреле 1943 г. В мае 96 переделанных «Пантер» железной дорогой доставили в распоряжение 51-го батальона, еще 96 – в распоряжение 52-го батальона.

Несмотря на многочисленные переделки, машины по-прежнему оставались сырыми. Экипажи предъявляли серьезные претензии к бензонасосам, двигателю, трансмиссии, опорным каткам. Пришлось отправить танки на вторую переделку. Из-за всех этих ремонтов, у экипажей практически не оставалось времени на освоение танков перед ре-


шающей, по мнению головки Рейха, битвой года, а может и всей войны – операцией «Цитадель», срок начала которой неумолимо приближался. 51-й батальон отправили на Восточный фронт лишь 24 июня, 52-й батальон убыл на фронт и того позже – 28 июня. Оба батальона в оперативном отношении вошли в состав 39-го танкового полка. Штаб полка дополнительно получил восемь танков «Пантера». В свою очередь полк вошел в состав XLVIII танкового корпуса 4-й танковой армии группы армий «Юг». 52-й батальон прибыл на фронт 1 июля, 3 июля вышел в район сосредоточения, за сутки до начала наступления. К этому времени батальон уже понес первые потери – на двух «Пантерах» загорелись двигатели, обе машины после пожаров восстановлению не подлежали.

Полк в составе двух батальонов «Пантер» 4 июля атаковал на участке севернее населенного пункта Мошеное. Утром 5 июля полк придал дивизии «Великая Германия». В составе дивизии насчитывалось в общей сложности по-

рядка трех сотен танков, но командование дивизии сумело наладить взаимодействие подразделений и эффективно использовать столь мощный танковый кулак. Действия и решения вышестоящих начальников эмоционально охарактеризовал командир 39-го танкового полка полковник фон Лаухерт в своем рапорте, поданным по команде после сражения при Курске: «Нельзя заниматься сведением личных счетов, когда на кону судьба Рейха!» Кстати фон Лаухерт отмечал, что «Пантеры» применялись в качестве тяжелых, а не средних танков, считая такой подход к боевому использованию вверенной ему матчасти неверным. Полковник отметил неудовлетворительную ремонтпригодность «Пантер». К вечеру 10 июля в двух батальонах имелось десять боеспособных танков, 25 «Пантер» списали (23 – боевые потери, две сгорели от пожаров двигателей), 100 танков нуждались в ремонте (56 подбито или подорвалось на минах, 44 обломались). К вечеру 11 июля, благодаря отчаянным усилиям ремонтников, в строю находилось



Два варианта перехлеста бортового листа над-
стройки корпуса с клинообразным бронелистом
борта (Wanne 021 В 483010)




Чертеж выполнен на основании документа
№. 021 В 48301 U1 ВЛ.2 от 15 декабря 1942 г.







«Пантера» Ausf. D (Fgst.Nr. 210111) изначально была собрана в конце мая – начале июня 1943 г. – первая машина KV (боеготовая) машина, переделанная по программе перестройки «Пантер». В бортах башни установлены гранатометы Nebelwurfgeraet, бронезаглушкой закрыто отверстие шнорхеля в крыше моторного отделения.




После сборки и испытания военной приемкой, шасси возвращались на сборочную линию для монтажа башен. На фото – сборочный цех фирмы MAN, июнь 1943 г.




*Panzerkampfwagen "Panther" (7.5
cm Kw.K. L/70) (Sd.Kfz. 171)
Ausführung D сборки июня 1943 г.*



52




Масштаб 1 : 35




Отличия, внедренные по ходу серийного производства танков: кронштейны крепления бортовых экранов, люк командирской башенки откидывается влево, дождевые щитки над коммуникационной амбразурой, пистолетной амбразурой, аварийным люком башни, не установлены дымовые гранатометы, изменена форма бронеклапков над отверстиями воздухозаборников двигателя, фиксатор ствола орудия со шплинтом правого расположения, откидная крышка отверстия инерхеля, измененные рама крепления инструмента и цилиндрический контейнер, усиленное ведущее колесо с 32 болтами, усиленные опорные катки с 24 болтами, траки соединяются пальцами диаметром 40 мм со штифтами


Масштаб 1:20




Оборотная сторона опорного катка раннего типа




Опорный каток с 24 болтами




Экспериментальный опорный каток с 16 заклепками или 16 болтами




Экспериментальный опорный каток с восьмью группами по три болта в каждой



Экспериментальный опорный каток с 32 крепежными болтами




Модернизированный усиленный опорный каток с 16 заклепками




Шесть шевронов (Gleitschutzpickeln) высотой 15 мм на траке Kgs-64/660/150




Альтернативная кромка трака




Палец диаметром 40 мм с контрольной гайкой



На втулку приварен бронекोलпак



Усиленное ведущее колесо с 32 контрольными болтами и гайками с проволоочными шплинтами




Усиленный ленивец со спицами шириной 15 мм



Интерьер башни командирской «Пантеры», Pz.Bef.Wg Panther, собранной фирмой MAN в мае 1943 г. В правом борту башни еще сохранилась коммуникационная амбразура, в правом заднем углу башни поставлена радиостанция Fu-5, соединенная электропроводкой с антенным вводом в крыше башни.




Рз. Bef. Wg Panther (Fgst. Nr. 210137) сборки фирмы MAN июня 1943 г. Машина использовалась для испытаний специалистами Ва Prüf 6. Инструмент и другое полевое оборудование не установлены. Подкрылки выполнены цельными (обычно – составные из двух деталей), отбортовка подкрылков шире, чем обычно.





Проверка течи на «Пантере» № 155. Бронеколпак вентилятора имеют новую конструкцию с круглым основанием.







Передняя петля бронеколпака трубы шнорхеля переделана с целью удобства открытия люка доступа к двигателю.




Бронеколпак вентилятора без
бокового кольца






Доработанная литая бронедеталь с круглым
основанием




Крышка с сеткой отвер-
стия воздухозаборника в
корме корпуса







Бронекрышка отверстия
под шнорхель



Бронекрышка с руч-
кой отверстия воз-
духозаборника дви-
гателя




Дождевое ограждение отверстия
воздухозаборника двигателя



Бронеувод антенны высотой 2 м

Бронеограждение изолятора Sternantenna

Дождевое ограждение гор-
ловины топливного бака




«Пантера» Ausf. D постройки августа 1943 г. все еще имеет цельное днище толщиной 16 мм! Опорные катки – усиленные, с 24 болтами каждый. На нижней поверхности надгусеничной полки приварен только один кронштейн крепления бортового экрана. На лицевой поверхности траков Kgs. 64/660/150 отлиты шевроны.




«Пантера» Ausf. D (Fgst.Nr. 211213) сборки фирмы Даймлер-Бенц августа 1943 г. с кольцом на командирской башенке для монтажа зенитного пулемета, вторая фара Бош в лобовой части корпуса отсутствует.

Масштаб 1 : 35




Ванна корпуса сварная из трех бронелистов толщиной 16 мм. На нижних поверхностях надгусеничных полок приварены крепления кронштейнов бортовых экранов.




Ванна корпуса сварная из двух бронелистов толщиной 16 мм. Стык бронелистов находится в том же месте, как в случае использования бронелиста толщиной 30 мм, призванного улучшить стойкость танка к подрыву на mine.


Командирский люк с петлей, на которой он откидывается влево



Упор открытого аварийного люка




Прицельная метка командира



Дождевые щитки пистолетной амбразуры, коммуникационной амбразуры и аварийного люка



Кольцевая турель зенитного пулемета








Р.-Вef.Wg Panther с циммеритным покрытием корпуса (собрана фирмой MAN в конце августа 1943 г. или в начале сентября того же года), снимок сделан возле здания сборочного цеха. Эти снимки «Пантеры» Ausf. D выпуска августа – сентября 1943 г. – пример отсутствия литой командирской башенки. «Пантеры» Ausf. A, построенные ранее ноября 1943 г., сохраняли pistolенные амбразуры в бортах башен и пулеметную амбразуру в лобовом броне листе корпуса.




Pz.Bef.Wg Panther в Италии, 1944 г. Машина оборудована тремя штырями (Steckmasten) для увеличения высоты радио-антенны Sternantenne. Видны отличия, характерные для «Пантер» Ausf. D поздней постройки, вроде дождевого щитка над отверстием под оружейный прицел, турель зенитного пулемета на командирской башенке, нанесенное в заводских условиях цинкмеритное покрытие.


Panzerbefehlswagen "Panther"
(7.5 cm Kw.K. L/70) (Sd.Kfz. 267
и 268) Ausführung D сборки
фирмы MAN сентябрь 1943 г.





Дальнейшие отличия по ходу серийного производства: кольцевая турель зенитного пулемета вокруг командирской башенки, нет коммуникационной амбразуры, дождевой козырек над отверстиями оружейного прицела, заглушено отверстие под пулемет в маске пушки, три штыря Steckmasten для антенны Sternantenne, одна передняя фара, бронеколпак на втулке ведущего колеса, опорные катки с 24 болтами, траки с шестью шевронами Gleitschutzpickeln






Масштаб 1 : 35



Ручки на люках стрелка-радиста и механика-водителя




Бронекрышка вентиляционного отверстия меньшего диаметра




Доработанный фиксатор ствола орудия с замком, смещен дальше вправо

Сравнение опытной машины Fgst.Nr.V2 (слева) и первого серийного танка «Патера» Ausf. D (справа)



Масштаб 1 : 35



уже 38 машин, но и невозвратные потери выросли до 31 танка, количество подбитых «Пантер» увеличилось до 81. Отдельные представители германского командования сделали оригинальный вывод: «Пантера» боевой ценности не имеет». Несомненно - вывод слишком поспешный, просто «сырыми» танками управляли из рук вон плохо подготовленные экипажи. Достаточно сказать, что в обоих батальонах до начала операции «Цитадель» совместные действия успели отработать лишь в составе взвода и далеко не в полном объеме. В техническом плане курс обучения также не был завершен.

На 16 ч 00 мин 18 июля 1943 г. в 51-м батальоне имелось 33 боевых «Пантеры», 32 нуждалось в ремонте, 31 танк списали; в 52-м батальоне – 28 боевых танков, 40 в ремонте, четыре отправлено на капитальный ремонт в Германию и 24 списано. Из-за невозможности эвакуации поврежденных

танков в связи с отступлением германских войск за линией фронта к 20 июля было оставлено 56 танков «Пантера», за исключением семи машин все танки были подорваны. На 20 июля из 200 некогда боевых «Пантер» в боевом состоянии находился 41 танк, 85 машин ремонтировались силами полевых ремонтных подразделений, 16 ждали отправки в Германию на капитальный ремонт, 56 – боевые потери, две сгорели до начала операции «Цитадель». С 21 по 31 июля для восполнения потерь с заводов поступило 12 новых танков «Пантера».

Уцелевшие после Курска «Пантеры» собрали в составе 52-го танкового батальона, который 24 августа 1943 г. был переименован в 1-й батальон 15-го танкового полка, а 51-й танковый батальон в начале августа получил 96 новых танков «Пантера». Уже к концу августа в 52-м батальоне оставалось боевых танков всего 15 танков, 45 машин нахо-

Боевой состав 39-го танкового полка

дата	боеготово	в ремонте	списано	всего
10.07.43	38	131	31	200
20.07.43	41	101	58	200
31.07.43	20	108	84	212
11.08.43	9	47	156	212

дилось в ремонте, остальные танкисты потеряли. Вообще, на Восточном фронте ротозей-танкисты панцерваффе теряли существенное количество вверенной им матчасти.

В использовании танков «Пантера» на Курской дуге прослеживается почти полная аналогия с другим чудо-оружием панцерваффе – истребителями танков «Фердинанд». Этих машин после «Цитадели» также не хватало на два батальона. Вся разница в том, что новых «Фердинандов» взять было неоткуда, а «Пантеры» строились по германским меркам массово.

В конце августа 1943 г. на фронт прибыл вооруженных «Пантерами» 1-й танковый батальон 2-го танкового полка СС танковой дивизии СС «Дас Рейх». В батальоне имелась 71 «Пантера»: три командирских в штабе, и по 17 в четырех танковых ротах (два танка в штабе роты и по пять в каждом из трех взводов). На 31 августа батальон имел 21 боеготовый танк, 40 «Пантер» нуждались в ремонте, десять было списано.

Четвертым батальонам «Пантер», засветившимся на Восточном фронте, стал II/ Abteilung/Panzer-Regiment 23 (96 «Пантер»), пятым - I/ Abteilung/Panzer-Regiment 2 (71 «Пантера»).

